

仓山区民政局2023年11月安全生产排查清单、隐患清单、整改清单、责任清单 （“四个清单”）



序号	排查清单		隐患清单			整改清单				责任清单	
	检查单位	地址	问题隐患	突出问题	重大隐患	整改措施	整改时限	进展情况	销号情况	责任单位	责任人
1	福州城投·光大百龄帮颐养中心	福州市仓山区建新镇冯宅村36号	10层个别房间窗户防护措施不到位			房间窗户加装安全护栏	立整立改	已整改		建新镇	赵晓倩